

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)**

вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКВВВY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а



**Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)**

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

16.07.2026 № 37/01-04/287

На _____ ад _____

Руководителю организации

Об исследовании конъюнктуры рынка

Петриковское рудоуправление ОАО «Беларуськалий» проводит исследование конъюнктуры рынка на предмет выполнения работ по ремонту кондиционеров на Петриковском РУ ОАО «Беларуськалий».

Источник финансирования: собственные средства ОАО «Беларуськалий».

Прошу предоставить информацию (с указанием основных условий) о возможности выполнения работ, указанных в приложенных ведомостях, и приблизительную стоимость за единицу работы.

Допустимые для участия в процедуре условия оплаты: оплата в течении не менее 45 календарных дней.

Требуемый срок выполнения работ: 3-4 квартал 2026г.

Место выполнения работ: Республика Беларусь, Гомельской обл., Петриковский р-н, Муляровский с/с., 31, Петриковское РУ.

Конечный срок подачи документов до 23.07.2026г. 11:00 письменно по почте или по электронной почте.

В случае невозможности выполнения работ, прошу дать письменное уведомление.

Контактные данные:

по вопросам закупки – инженер по сметной работе ОГМ -Игнашевич Алла Леонидовна, тел. 8 02350 6-02-00, e-mail: a.ignashevich@kali.by.

Главный инженер Петриковского РУ

С.Ю. Пешков

Информация о неисправных кондиционерах

Наименование	Неисправность
АБК рудника и рудоуправления	
Liebert Hiross HPSE06-HPsc06	Регулятор частоты вращения вентилятора FSX-42S (15 bar, R407c)
Транспортная проходная №2	
MDV model: MDSAF-12HRDN1	Плата управления наружным блоком
ЦЭС СОФ	
Промышленные кондиционеры Liebert PDX PX031ha №020526650003, №020526650002, №020526650001, №020526650004 (помещение частотных преобразователей насосной станции поз.19)	1. Теплообменник (конденсатор) HCR43 с вентиляторами 230 В и регулятором вращения, R410A - 4 шт (ДЗ УА 39801 от 02.07.2026) 2. Регулятор скорости вращения вентилятора Selpro ESD 112 с датчиком (или аналог) - 3шт. (ДЗ УА 6739 от 05.02.2026) 3. Вентилятор EbmPapst A6E630-AN01-01 (номинальное напряжение 220В) – 8 шт (ДЗ УА 14577 от 12.03.2026)
Установки кондиционирования воздуха X56, X57 (инв.№№506043, 506037) модель: TAT 065/HE, заводской №2200356526, №2200356525 (помещение ПСУ и КТП отделения грануляции)	1. Вентилятор теплообменника (конденсатора) Ziehl-ABEG-G FN 080-SDI-6N.V7P3 (каталожный номер 168785) (с крыльчаткой) - 4шт. 2. Теплообменник (конденсатор) – 1 шт. (ДЗ УА 6739 от 05.02.2026)
уч.КИПиА, уч. АЭПиС СОФ	
Сплит-система FCAG125B/RZQSG-125L9V1 (аппаратная КИП насосная 19)	Плата наружного блока
Сплит-система FCAG125B/RZQSG-125L9V1 (помещение мастера КИПиА насосная 19)	Плата наружного блока
Кондиционер General climate GC-EAF24HN1(HRN1) (помещение аппаратная мельниц стрежневых ФОФ 12.1)	Ошибка H5 (низкое давление хладагента в контуре)
Кондиционер General climate GC-EAF09HR, 2шт (помещение пультовой №1, пультовой №2 отд. Фильтрации)	Ошибки отсутствуют, охлаждение не производится

Кондиционер General climate GC-EAF09HR (помещение КИП отд. Фильтрации отм. +0м)	Произведен демонтаж службой управления автоматизации, следы коррозии наружного блока
Кондиционер General climate GC-EAF09HR (пультовая отд. флотации)	Вентилятор наружного блока
Кондиционер General climate GC-EAF18HR (слесарная мастерская АЭПиС)	Ошибка е5 (неисправность двигателя помпы или датчика уровня конденсата, засорение дренажной системы).
Отделение погрузки	
Система кондиционирования воздуха GENERAL CLIMATE: GC-EAF09HR (отделение погрузки комната приема пищи отм+4.650 м. здания цеха погрузки поз.24)	1. Компрессор-1 шт. 2. Плата управления наружным блоком-1шт.
Отделение измельчения и флотации	
Система кондиционирования воздуха K1 (ИЛК СОФ) GD MEDEA AIR-CONDITIONING CO.LTD	Электронный модуль инвертора

Liebert Hiross HPSE06-HPsc06	1	шт.
MDV model: MDSAF-12HRDN1	1	шт.
Liebert PDX PX031ha	4	шт.
TAT 065/HE	2	шт.
FCAG125B/RZQSG-125L9V1	2	шт.
General climate GC-EAF24HN1(HRN1)	1	шт.
General climate GC-EAF09HR	5	шт.
General climate GC-EAF18HR	1	шт.
GD MEDEA AIR-CONDITIONING CO.LTD	1	шт.