УТВЕРЖДАЮ
Главный механик - начальник ОГМ
ОАО «Беларуськалий»
К.А.Гвоздков
«30» 10 2026 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт узла гидромоторного MSE-18 ПКАБ 01.2.07.12.100 (н.н. 314133208)

(наименование оборудования)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед.изм	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Узел гидромоторный MSE-18	ПКАБ 01.2.07.12.100	коррозия	очистка от посторонних загрязнений, разборка для дефектовки. пескоструйная очистка.			шт	1	
2	Переходник	ПКАБ 01.2.07.12.103	деформация	замена	Переходник	ПКАБ 01.2.07.12.103	шт	1	
3	Кольцо регулировочное		деформация	замена	Кольцо регулировочное		шт	1	
4	Распределитель-ный блок		износ	замена	Распредели-тельный блок		шт	1	
5	Комплект уплотнений распределителя		потеря уплотняющих свойств	замена	Комплект уплотнений распределителя		шт	1	

6	Комплект уплотнений тормоза с опорными кольцами		потеря уплотняющих свойств	замена	Комплект уплотнений тормоза с опорными кольцами		шт	1	
7	Набор фрикционов с шайбой регулировочной		износ	замена	Набор фрикционов с шайбой регулировочной		шт	1	
8	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 317 3.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 317 3.5	шт	1	
9	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 270 3.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 270 3.5	шт	1	
10	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 150х2.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 150х2.5	шт	1	
11	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 322х3.2	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 322х3.2	шт	1	
12	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 266х1.9	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 266х1.9	шт	1	
13	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 218х5.3	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 218х5.3	шт	1	
14	Кольцо стопорное	2S85/3	деформация, излом	замена	Кольцо стопорное	2S85/3	шт	1	
15	Подшипник	32018-X-XL	износ беговых дорожек	замена	Подшипник	32018-X-XL	шт	1	
16	Подшипник	30218-A	износ беговых дорожек	замена	Подшипник	30218-A	шт	1	

17	Манжета	NBR 80 90 110 12	потеря уплотняющих свойств	замена	Манжета	NBR 80 90 110 12	шт	2	
18	Вал-шестерня	ПКАБ 01.2.07.12.101	Повреждение торцов зубьев	замена	Круг d=130мм сталь 18ХГТ		шт	1	
19	Узел гидромоторный	ПКАБ 01.2.07.12.100	сборка изделия	проверка на стенде, маркировка	Узел гидромоторный	ПКАБ 01.2.07.12.100	шт	1	

Зам. начальника ОГМ ОАО «Беларуськалий» А.В.Ярошеня

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик - начальник ОГМ
ОАО «Беларуськалий»
К.А.Гвоздков
«30» 10 2026 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт узла гидромоторного MSE-11 ПКАБ 01.2.07.14.100 (н.н. 314133210)
(наименование оборудования)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед.изм	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Узел гидромоторный MSE-11	ПКАБ 01.2.07.14.100	коррозия	очистка от посторонних загрязнений, разборка для дефектовки. пескоструйная очистка.			шт	1	
2	Переходник	ПКАБ 01.2.07.14.103	деформация	замена	Переходник	ПКАБ 01.2.07.14.103	шт	1	
3	Кольцо регулировочное		деформация	замена	Кольцо регулировочное		шт	1	
4	Распределитель-ный блок		износ	замена	Распредели-тельный блок		шт	1	
5	Комплект уплотнений распределителя		потеря уплотняющих свойств	замена	Комплект уплотнений распределителя		шт	1	

6	Комплект уплотнений тормоза с опорными кольцами		потеря уплотняющих свойств	замена	Комплект уплотнений тормоза с опорными кольцами		шт	1	
7	Набор фрикционов с шайбой регулировочной		износ	замена	Набор фрикционов с шайбой регулировочной		шт	1	
8	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 317 3.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 317 3.5	шт	1	
9	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 270 3.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 270 3.5	шт	1	
10	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 150х2.5	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 150х2.5	шт	1	
11	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 322х3.2	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 322х3.2	шт	1	
12	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 266х1.9	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 266х1.9	шт	1	
13	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 215х5.3	потеря уплотняющих свойств	замена	Кольцо уплотнительное	ОК NBR 80 218х5.3	шт	1	
14	Кольцо стопорное	2S85/3	деформация, излом	замена	Кольцо стопорное	2S85/3	шт	1	
15	Подшипник	32018-X-XL	износ беговых дорожек	замена	Подшипник	32018-X-XL	шт	1	
16	Подшипник	31315-A	износ беговых дорожек	замена	Подшипник	31315-A	шт	1	

17	Манжета	NBR 80 90 110 12	потеря уплотняющих свойств	замена	Манжета	NBR 80 90 110 12	шт	2	
18	Вал-шестерня	ПКАБ 01.2.07.14.101	Повреждение торцов зубьев	замена	Круг d=130мм сталь 18ХГТ		шт	1	
19	Узел гидромоторный	ПКАБ 01.2.07.14.100	сборка изделия	проверка на стенде, маркировка	Узел гидромоторный	ПКАБ 01.2.07.14.100	шт	1	

Зам. начальника ОГМ ОАО «Беларуськалий» _____ А.В.Ярошеня