

Первое рудоуправление
СОФ
Отделение измельчения и флотации

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик СОФ
ПЯСОВСКИЙ А.А. Пышный Н
«22» 09 2026 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на текущий ремонт мотор-редуктора типа NORD SK 6282 привода мешалки аппарата выпечивания V=6,3м3 (инв. №305378, 307081, 306869)
(наименование оборудования)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мотор-редуктор SK 6282	22.174.00.000СБ	Износ зубчатых передач, подшипников	Разборка, мойка, дефектовка	Кислород, керосин, пропан				
2	Корпус редуктора	22.174.00.006	Износ посадочных мест	Восстановление посадочных мест. Наплавка, расточка.	Сварочная проволока		шт	1	
3	Шестерня быстроходная m=2, z=28	22.174.00.001	Износ, повреждение зубьев зубчатого зацепления	Замена	Шестерня быстроходная m=2, z=28	22.174.00.001	шт	1	
4	Колесо быстроходное m=2, z=85	22.174.00.002	Износ, повреждение зубьев зубчатого зацепления	Замена	Колесо быстроходное m=2, z=85	22.174.00.002	шт	1	
5	Вал-шестерня m=3,5, z=13	22.174.00.003	Износ, повреждение зубьев зубчатого зацепления	Замена	Вал-шестерня m=3,5, z=13	22.174.00.003	шт	1	

6	Колесо тихоходное m=3,5, z=80	22.174.00.004	Износ, повреждение зубьев зубчатого зацепления	Замена	Колесо тихоходное m=3,5, z=80	22.174.00.004	шт	1	
7	Вал полый	22.174.00.005	Износ	Восстановление посадочных мест. Наплавка, токарная обработка.	Сварочная проволока				
8	Подшипник 22308E		Износ тел качения, повреждение сепаратора	Замена	Подшипник 22308E		шт	1	
9	Подшипник 6220Z		Износ тел качения, повреждение сепаратора	Замена	Подшипник 6220Z		шт	2	
10	Подшипник NJ407		Износ тел качения, повреждение сепаратора	Замена	Подшипник NJ407		шт	1	
11	Уплотнение вала A100*180*12 NBR		Износ, потеря уплотняющих свойств	Замена	Уплотнение вала A100*180*12 NBR		шт	4	
12	Кольцо A90	ГОСТ 13943-86	Износ, коррозия	Замена	Кольцо A90	ГОСТ 13943-86	шт	1	
13	Кольцо A180	ГОСТ 13943-86	Износ, коррозия	Замена	Кольцо A180	ГОСТ 13943-86	шт	2	
14	Мотор-редуктор SK 6282	22.174.00.000СБ		Сборка			шт	1	

И.о.начальника отделения

Данилович Ю.Ж.

(подпись)

Механик отделения

Федчишин А.А.