

Акт

По проверке технического состояния декоративного освещения здания АБК
Рудника 4РУ (инв.№2480)

От 19.03.2025 года


Комиссия в составе: заместителя начальника рудника - начальника участка ТКПШ Шилова А.И., заместителя главного энергетика рудника Нагара В.В., электромеханика УТКПШ Никитенко И.В. произвела проверку технического состояния декоративного освещения здания АБК рудника, состоящей из 47 светильников вертикальной подсветки SV-LVS-TUBE-W-30×2-9-BLUE и 6 светильников горизонтальной подсветки SV-LVS-TUBE-W-20×2-9-BLUE.

По результатам проверки выявлено следующее:

Марка светильника	Количество не работоспособных светильников	Перечень дефектов
SV-LVS-TUBE-W-30×2-9-BLUE	41 шт.	1. Неисправность схемы драйвера 2. Повреждение дорожек электронной платы 3. Помутнение стёкол 4. Нарушение гидроизоляции 5. Выход из строя светодиодов 6. Коррозия элементов крепления корпуса 7. Повреждение лако-красочного покрытия

Зам. начальника рудника - начальника участка  А.И. Шилов

Зам. главного энергетика рудника  В.В. Нагар

Электромеханик УТКПШ  И.В. Никитенко