





1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ30893.1-2002:H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Непараллельность осей отверстий $\varnothing 72H7; \varnothing 90H7; \varnothing 100H7; \varnothing 180H7$ не более 0,125
4. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
5. Настоящий проект разработан на основании заявки №3.226-2018/З от 03.08.2018г., утвержденной главным инженером ОАО "Беларуськалий" 02.08.2018г.


СОФ-1	Механик флота	Данилов	28.08.2018
СОФ-1	Гл. механик	Мещан	08.08.2018
1РУ	Гл. механик	Стельченко	28.08.2018
Отдел.организация	Должность	Фамилия	Подпись
Согласовано			

Мотор-редуктор NORD SK 6282, Инв. №305378					22.174.00.006				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Восстановление корпуса редуктора				
Разраб.	Сачик			06.08.18					
Проб.	Дмитриев			08.18					
					Лит.	Масса	Масштаб		
							—		1:2
					Лист	1	Листов	2	
Гл. инж.					Унитарное предприятие "Калибпроект"				
Н.контр.									
Умб.									


A-A (1:1) O (1)




В (4:1) O
(2 места)



Г (4:1) O
(4 места)




Д (4:1) O




Б(1)↑

Е (4:1) O



Ж (4:1) O



22.174-10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата