

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)**

вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКBBBY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а



**Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)**

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКBBBY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

16.04.2026 № 44/01-04/289

На _____ ад _____

Руководителю организации

Об исследовании конъюнктуры рынка

Петриковское рудоуправление ОАО «Беларуськалий» проводит исследование конъюнктуры рынка на предмет выполнения работ по ремонту рабочего колеса дымососа ДН-17К пр90 поз. 13.153/5 инв. №508021 Петриковского РУ ОАО «Беларуськалий».

Источник финансирования: собственные средства ОАО «Беларуськалий».

Прошу предоставить информацию (с указанием основных условий) о возможности выполнения работ, указанных в приложенных ведомостях, и приблизительную стоимость за единицу работы.

Допустимые для участия в процедуре условия оплаты: оплата в течении не менее 45 календарных дней.

Требуемый срок выполнения работ: 3-4 квартал 2026г.

Место выполнения работ: Республика Беларусь, Гомельской обл., Петриковский р-н, Муляровский с/с., 31, Петриковское РУ, СОФ.

Конечный срок подачи документов до 23.07.2026г. 11:00 письменно по почте или по электронной почте.

В случае невозможности выполнения работ, прошу дать письменное уведомление.

Контактные данные:

по вопросам закупки – инженер по сметной работе ОГМ -Игнашевич Алла Леонидовна, тел. 8 02350 6-02-00, e-mail: a.ignashevich@kali.by.

Приложение: ведомость дефектов, проект.

Главный инженер Петриковского РУ

С.Ю. Пешков

Петриковское рудоуправление
СОФ

Фильтрация

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ЦРС СОФ
Филимонов П.С.
" 16 " 07 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт рабочего колеса дымососа ДН-17К пр90 поз. 13.153/5 инв.№ 508021

(наименование оборудования)

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
			Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа	Ед. изм	Кол-во	
1	Колесо дымососа	Поломка ступицы. Поломка колеса. Дефектовка	Колесо		шт.	1	Материал подрядчика
2	Колесо дымососа	Ремонт рабочего колеса, ремонт ступицы	Рабочее колесо	17.223.00.000Р СБ	шт.	1	
			Лист 12X18H10T 10 мм		кг	50	
			Болт М16-6gx45.58.01 ГОСТ 7798-70		шт.	12	
			Болт М16-6gx60.55.01 ГОСТ 7798-70		шт.	12	
			Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70		шт.	12	

Механик отделения _____

Руководитель ремонта _____